

Inkörnings instruktioner Chang Jiang 750

Vi rekommenderar varmt att utföra inkörningen korrekt vilket ger optimal livslängd och motorfunktion. Det är en bra idé att ge de nya delarna i motor och drivlina en chans att slita till sig innan man belastar motorcykeln för fullt.

Undvik motorvägs körning samt körning med samma varvtal under långa perioder i början av inkörnings perioden.

Det är god praxis att under denna period långsamt öka och minska farten till och från högsta fart tillåten under tiden man kör för att få så växlande förhållanden som möjligt.

Undvik kraftiga gaspådrag på hög växel med full last samt höga varvtal.

Felaktig inkörning kan resultera i dålig effekt, kort livslängd och hög bensinförbrukning.

Inkörningen kan delas in i tre olika perioder

1. 0 – 500 km Låg belastning vid låga varvtal
2. 500 – 2000 km Medium belastning och mellanhöga varvtal
3. 2000 -3000 km Normal körning, undvik max varvtal och max belastning

Lämpliga max hastigheter under inkörnings perioden på olika växlar

Växel	upp till 500 km	500 – 2000 km
1	15 km	15 km
2	30 km	35 km
3	40 km	50 km
4	60 km	70 km

Maximal cylinder temperatur är 180 grader Celsius.

Oljan skall bytas efter de första 500 km körda. Det är inte att rekommendera att använda syntetolja under inkörningsperioden.

